

Předseda: Jiří Pekárek

Členové: Ing. Radek Čapský, Milan Černík, Jan Pohorelec, Ing. Arnošt Pleskot, Ing. Leoš Jelínek, Vladimír Ryba, Jiří Jelínek, Jan Vymetal.

Hosté: MVDr. Z. Dvořáková (starostka), L. Pohorelcová (místostarostka), I. Jirouš (JIROUT Kompresory), p. Drahozal (Vanderlaan),

Omuven: Vladimír Ryba, Milan Černík, Jan Vymetal

Zahájeno: v 17:00 hod za přítomnosti 5 členů výboru, tj. nadpoloviční většiny.

1. Oprava obecního úřadu

- výběr dodavatele plastových oken:

Firmy: Window Holding (VEKRA), GRAND-Pol, Radek Hendrych – Stavex Chrudim, Vanderlaan

Členové stavebního výboru doporučují zastupitelům firmu WINDOW Holding. MVDr. Dvořáková poptá firmy na dodávku vchodových dveří (jednokřídlové, panty vlevo – pohled z interiéru) z PVC.

- výběr dodavatele ÚT + plynovod:

Firmy: Viktor Kaňka – Instalátérství, Radek Hendrych – Stavex Chrudim, PROFI-kompresory, Oldřich Schejbal.

Jelikož se nabídky firem rozcházejí v řešení vedení plynu (zemí / fasádou), budou všechny firmy poptány na variantu vedení „fasádou“ do zasedání zastupitelstva dne 28. 6.

- výběr dodavatele sociálního zařízení:

Firmy: Vanderlaan, Radex Hendrych- Stavex Chrudim

Finanční výbor rozhodne o možnostech profinancování z rozpočtu na 2011

2. Oprava povrchu víceúčelového hřiště

Poptány firmy: MPS, BAUSET CZ, ČEP-KA.

3. Napojení VAK Rozhovice v termínu 11. 7. – 15. 8. 2011

- pozemní práce v ulici k požární nádrži

4. Nátěr oken v sále

- nutnost ošetřit povrch 3 venkovních oken v sále OD. Budou poptáni další dodavatelé.

5. Žádost o osazení zpomalovacích retardérů u 3 bytůvek

Z důvodu plánované výstavby RD členové výboru v současné době nedoporučují osadit zpomalovací retardéry na obecní komunikaci.

6. Majetkové vypořádání koryta potoka Dubanka

7. Územní plán obce Čepí

- doporučení vypustit plochu Z6, Z4, aby bylo možno dokončit ÚP.

Členové stavebního výboru doporučují zastupitelům, aby schválili vypuštění ploch Z6, Z4 z návrhu ÚP, aby mohla pokračovat příprava nového ÚP v obci Čepí.

8. Vymalování obecní kapličky – 140 let od výstavby

9. MŠ – vlhkost

- nutná sonda podél zdi, řešení během letních prázdnin. Bude řešeno s firmou Radek Hendrych – STAVEX Chrudim.

10. Diskuze

Ukončeno: v 19:00 hod.

Zapsal: Jiří Pekárek

